

ANO V - № 37 - Janeiro 2024


INFORMATIVO SECONSER



Números da Seconser 2023 Como são feitas as podas na cidade

Reparo na Praia das Flexas





NÚMEROS DA SECONSER 2023

Seguem os números dos serviços por setores:

Rios e Canais

4Foram limpos esse ano 73.444 km de rede e 4.666 caixas e ralos.

Canais e rios foram 28.590 km limpos.

Arborização Urbana

Plantios - 823

Podas'- 4449

Supressões - 852

Destoca - 438

Retirada de galhos - 371

Leucenas - 1007

Conservação

Tapa buraco - 13.168 ações - 36.468,75m² de pista recuperada

Reparos de rampas de

acessibilidade - 71

Reparos de canteiros e jardi-

neiras - 103 ações

Serviços de recuperação de

passeio público - 2.385,91m²

Serviços de recuperação de guarda

corpos - 43m

Concedidos

Km de fiação = 17.879m (aproximadamente 18Km)

Licença de Obras: 087

Declaração de possibilidade: 087

Declaração de Aceite: 021

Declaração de Aceite eletrônica: 005

Declaração de possibilidade eletrônica: 009

Iluminação Pública

A cidade atingiu esse ano a marca de mais de 5,3 mil lâmpadas LED





Como são feitas a podas na cidade

Uma das formas de execução de poda no município é via COLAB por solicitação direta de contribuintes por segurança ou conflito com mobiliário urbano.

A outra forma de podas na cidade, busca atingir toda a gui-Ida arbórea presente em ruas e praças, sendo executadas por bairros alternados e otimizando o processo por ruas inteiras. Eventualmente são realizadas podas pontuais que chegam a SECONSER via ofícios ou emergências visualizadas.

Todas as podas realizadas pela SECONSER atuam dentro de critérios técnicos onde se prioriza harmonização e equilibrio dessas árvores, eventos climáticos adversos são manifestações da natureza onde árvores sadias tombam em função da rigorosidade do evento.


Eventos climáticos severos propiciam a queda de árvores sadias sem podas ou deseguilíbrios, sendo imprevisível onde ocorram.



Equipe da Subsecretaria de Conservação reinstalou um trecho do guarda corpo de fibra de vidro na Praia das Flechas.

Um trecho do avanço do passeio do calçadão, que fica em frente a Pedra do Índio foi danificado, devido as constantes ressacas.

Porém a estrutura não foi comprometida. Para realizar a instalação, foi refeita a base do solo.







Conservação e Serviços Públicos **SECONSER**









